

2N408 C=370
2N408 C=370
2N708 C=170
2N708 C=170
2N408 C=370
2N408 C=370
2N408 C=370
2N408 C=370
2N408 C=370
2N408 C=370
2N208 C=95
2N308 C=130
2N408 C=85
2N408 C=70
2N408 C=195
2N1308 C=155
2N1708 C=110
2N1708 C=110
2N2008 C=95
2N2008 C=95
2N2008 C=95
2N2008 C=95
2N2008 C=95
2N2008 C=95
2N2008 C=95
2N2008 C=95
2N2008 C=95
2N2008 C=95
2N1308 C=545
2N1308 C=545
3N5@10 C=902
3N8@12.5 C=660
2N1008 C=195
2N1008 C=195
2N1108 C=126
2N1408 C=265
2N1608 C=260
2N1608 C=255
2N1608 C=255
2N1608 C=255